

Для лазерной, гидроабразивной резки:

- файл в .DXF .DWG .CDR;
- чертеж детали выполнен в масштабе 1:1, очищен от размерных линий, сносков, рамок и прочих элементов (содержит контуры для резки);
- **чертеж выполнен сплошными линиями или дугами окружностей, не допускается** использование сплайнов, контуры должны быть замкнуты;
- название файла должно содержать толщину обрабатываемого материала, например «8mm.dxf»;
- все детали одинаковой толщины сохраняются в одном файле, кол-во деталей указывается рядом с ее чертежом.

Для гибки:

- на каждую деталь предоставляется файл в PDF, содержащий профиль, длину и кол-во деталей.